

Pour être conforme aux normes CEN, le producteur doit donc :

	<u>Systeme 4</u>	<u>Systeme 2 +</u>
① Répondre aux exigences géométriques, physiques, chimiques, de durabilité, etc. Pour tous les produits CE	oui	oui
② Mettre en place un ø Factory Production Control ø (FPC) avec manuel qualité et Procédures → Systeme qualité type ISO 9000	oui	oui
③ Mettre en place et respecter une désignation et description normalisées sur tous les documents accompagnant le produit CE	oui	oui
④ Choisir un ø Notified Body ø et se faire auditer annuellement afin de faire certifier son système qualité (FPC).	non	oui
⑤ Faire référence à son certificat CE sur tous ses bordereaux de livraisons et fiches d'identification	non	oui